



# 安装框生产线 操作指导书

Filter mounting frame production line  
Operating instructions

常州昱诚净化设备有限公司

版本：1.0

• • • 服务热线：18913219460  
公司官网：<https://www.czyuchengjh.com/>





昱诚 YU  
CHENG

# 目 录

CONTENTS

01

## 设备安装

Equipment Installation

02

## 设备操作

Equipment Operation

03

## 注意事项

caveat

# 设备安装

Equipment Installation


## 设备摆放

- 送料机与设备中间间隔1.5m-2.0m，目测送料机挡料板与滚轮基本在一条线，可略靠后20mm；



# 设备安装

Equipment Installation



## 接线


- 设备通电后，先检查送料机电机正反转是否正确，若反转，把左图中三根线(s/u, s/v, s/w)中任意两根线对调即可
- 设备用三火一零一地，根据线号接线 (L1, L2, L3, N)

02

# 设备操作

Equipment Operation

手动穿入钢带，调节活动边丝杆，使其贴住钢带边缘，防止钢带跑偏




step 01

进料口穿料



step 02

钢带手动穿入1-3号模具



step 03

钢带在穿入成型段是可采用伺服手动前进按钮（在电控箱切换成手动模式）

02

# 设备操作

Equipment Operation

## step 04

在钢带经过计米轮时，请抬起计米轮，方便钢带穿过，严禁钢带头部接触计米轮，会造成计米轮损坏。



## step 05


钢带在滚轮中成型，在材料厚度，材质和强度不同的情况下，有可能成型弯曲变形，此时可通过成型后端矫正轮组予以调节。



## step 06

继续手动控制钢带前进，传入5-7号模，注意进入模具时高度，防止卡料





**注意事项：设备工作期间，严禁用手触摸运行部位！**

## step 07



- 穿料完成，固定好模具间限宽挡块，一般要留点间隙，便于材料顺利通过

## 操作流程

1. 手动模式：穿料至切刀模具〈走出模具〉
2. 输入尺寸，数量
3. 【油泵】开启
4. 切换至【自动模式】
5. 按下【急停】清除当前位置，清除完成拔出
6. 点【复位】
7. 【暂停】拔出
8. 点【自动启动】

# 设备操作


Equipment Operation



12. 【自动启动】：在系统复位完成后，点击此按钮，系统即可进行自动定长冲切。
13. 【自动停止】：在自动运作状态时，点击此按钮，系统会在处理完当前一个冲孔或者切断的动作后停止。
14. 【连续运行】：显示连续运行时，按下启动按钮机器自动连续工作，显示单步运行时，机器采用步进模式，按下启动按钮，机器运行一步程序。

## 参数设定-自动操作

1. 【当前加工图纸序号】：显示当前加工的批次号。
2. 【当前加工图纸料长】：系统读取的当前加工的料长设定。
3. 【当前加工图纸根数】：实际当前批次已加工的数量。
4. 【当前位置】：实时显示的当前位置。
5. 【当前速度】：实时显示的当前主机送料的实际速度。
6. 【目标位置】：系统读取的实际加工孔位或切断位置。
7. 【剩余位置】：实时显示的下一个孔位或切断位置剩余的长度。
8. 【总产量】：当前所有批次累计的设定加工数量。
9. 【实际产量】：当前所有批次累计的已加工数量。
10. 【运行速度】：设定自动加工时主机的速度。
11. 【复位】：在手动模式下按此按钮，对自动加工前的系统进行复位操作，以便允许进行正常的自动加工。按此按钮会复位所有的冲模和切刀至原位，清零当前位置，清零剩余位置。（复位完成后，复位绿灯亮起）



## 参数设定-手动操作

注：所有的手动操作界面的操作需要在手动模式下才可进行操作。

- 【上升】：**“上升”按住，冲模或切刀上抬，松开即刻停止动作，当触碰至对应模具的上限位时，也会停止动作。
- 【下降】：**“下降”按住，冲模或切刀下冲，松开即刻停止动作，当触碰至对应模具的下限位时，也会停止动作。
- 【冲型/切断】：**点击按钮，冲模或切刀完成一次冲孔或切断动作，并返回至原位。
- 【抽芯1/抽芯2】：**点击后对应的抽芯动作，对应的绿灯亮起。
- 【手动频率】：**设定伺服主机手动点动进退的速度。
- 【点进/点退】：**按住按钮，主机运行，松开即刻停止。
- 【当前位置】：**显示切刀当前的位置。
- 【报警清除】：**当排除报警故障后，点击即可消除当前的报警，若报警持续存在时，点击此按钮无效。

加工序号	图纸号	料长	数量	型号
0	H03600000号图纸	H0190.00	000	H0194
1	H03600000号图纸	H0490.00	000	H0192
2	H03600000号图纸	H0790.00	000	H0193
3	H03600000号图纸	H1090.00	000	H0194
4	H03600000号图纸	H1390.00	000	H0192
5	H03600000号图纸	H1690.00	000	H0194
6	H03600000号图纸	H1990.00	000	H0193
7	H03600000号图纸	H2290.00	000	H0193
8	H03600000号图纸	H2590.00	000	H0194
9	H03600000号图纸	H2890.00	000	H0194

返回

输入图纸孔位尺寸

输入图纸孔位对应的模具号

## 参数设定-图纸参数设置

- 【图纸号】：输入用户便于记忆的编号。
- 【料长】：输入加工料的单根长度。
- 【数量】：输入单个批次需要加工的数量。
- 【型号】：输入便于管理的型材编号。
- 【图纸数据编辑】：点击进入对应批次的数据设定。

料长: H0190 数量: 000000 型号: H0194 图纸号: 0			
0: H000.00	H020.00	H040.00	H060.00
H02.00	H0201.00	H022.00	H021.00
H04.00	H0202.00	H024.00	H022.00
H06.00	H0203.00	H026.00	H023.00
H08.00	H0204.00	H028.00	H024.00
H10.00	H0205.00	H030.00	H025.00
H12.00	H0206.00	H032.00	H026.00
H14.00	H0207.00	H034.00	H027.00
H16.00	H0208.00	H036.00	H028.00
H18.00	H0209.00	H038.00	H029.00
H20.00	H0210.00	H040.00	H029.00
H22.00	H0211.00	H042.00	H030.00
H24.00	H0212.00	H044.00	H032.00
H26.00	H0213.00	H046.00	H033.00
H28.00	H0214.00	H048.00	H034.00
H30.00	H0215.00	H050.00	H035.00
H32.00	H0216.00	H052.00	H036.00
H34.00	H0217.00	H054.00	H037.00
H36.00	H0218.00	H056.00	H038.00
H38.00	H0219.00	H058.00	H039.00
H40.00	H0220.00	H060.00	H039.00


M5000

数据清除

返回

批次翻页按钮

清除当前图纸参数



## 参数设定-辊周长修正

- 【理论长度】：输入当前加工的料长。
- 【测量长度】：输入实际自动加工测量的料长。
- 【辊周长】：显示实际系统内的测长轮周长。
- 【长度修正】：点击一下，即可进行辊周长修正，以便更精确走出需要的长度。

注意：不可在生产中修正，修正后需要重新启动。



## 参数设定-冲模位置

- 【修正值】**: 输入冲模的微调修正值，根据实际的冲模位置进行设定。
- 【切刀厚度】**: 输入实际的切断废料尺寸，没有废料则设定成0。
- 【色标设定个数】**: 输入需要判孔的数量，不判孔则可设定成0。
- 【色标保护距离】**: 输入需要检测孔直径的2倍大小，不判孔可设定成0。
- 【对应冲模到1冲的位置】**: 在不判孔的模式下，输入各个模具至冲1的实际模间距（判孔模式需要设置成0）。
- 【对应冲模到光纤的位置】**: 在判孔模式下，输入各个模具至光纤的实际模间距（不判孔需设置成0）。
- 【校准】**: 点击此按钮会根据“修正值”内的数据对对应的模间距进行累加修正。
- 规定给个模具的基准点，测量与冲1的基准模具的距离，输入对应的模间距框内。
- 把实际加工出来的板与图纸设定尺寸进行对比，以冲1为基准进行实际修正。
- 先修正冲2及其他模间距，当孔位排布正确后，若切断口有误差，则最后修正切刀与冲1的模间距。



## 系统设置

进入系统设置的密码为123。


- 【减速比】**：根据实际的机械减速比进行设定。
- 【手动速度】**：手动时主机进退的点动速度。
- 【自动速度】**：设定自动运行时的主机最快速度。
- 【加速距离】**：设定主机从静止加速至自动速度的距离。
- 【减速距离】**：设定主机从自动速度至停止的距离。
- 【起始速度】**：设定主机起步时的基准速度。
- 【截至度速】**：默认为0。
- 【提前减速距离】**：主机低速区域的距离。
- 【减速速度】**：主机低速的速度。
- 【送料到位延时】**：主机定长到位后延时进行冲切动作。
- 【冲模保护时间】**：默认10.0s。

# 注意事项

Equipment maintenance

1. 经过切断模具时，微型缺口对准切断刀口时方可切断，在其他位置切断会损坏模具。（见下图）

每次穿入钢带时，按下急停，清除当前位置，再自动运行，否则切刀模具会损坏。



2. 检查模具检测开关位置是否正常（默认状态下上限位、灯要亮灯，下限位灯灭）
3. 检查机器紧固螺丝是否有松动，如有必须锁紧；
4. 机器清理表面灰尘，落料等杂物；
5. 机器滚轮清理镀锌层，保持滚轮清洁干净；
6. 各活动部位加注润滑油，减少机器磨损；
7. 各开关是否灵敏。